EN CHARCO AZUL, MIAMBIENTE INSPECCIONA EL ÁREA Y MUELLE DONDE COLISIONÓ UN BUQUE



Luego de la inspección realizada por técnicos de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente y de la Autoridad Marítima de Panamá, en coordinación con técnicos de la empresa propietaria del muelle donde hoy colisionó un buque,

Se descarta afectación a la fauna marina

Gracias a la puesta en marcha de los protocolos establecidos para el manejo de estas incidencias, la empresa controló eficientemente a través de 458 metros de barrera de contención MK9 y la aplicación de biodegradables, el derrame de 20 galones de crudo. El incidente se registró hoy a las 06:33 a.m. en el Terminal Pacífico, Bahía de Charco Azul en el distrito de Barú.

MiAMBIENTE, además sobrevoló el área con un drone, lo que facilitó verificar la efectividad los protocolos aplicados y descartar afectaciones.

Para los próximos días MIAMBIENTE realizará inspección al sitio y se mantiene en constante comunicación con los técnicos de la empresa y demás instituciones vinculadas.

Cabe señalar que el personal de limpieza realizó, hasta altas horas de la tarde, patrullajes en lancha en los alrededores del terminal para descartar presencia de hidrocarburos.



